

Girmi PS9000

UPOZORNENIE NA POUŽITIE

- Nevystavujte produkt škodlivým atmosférickým podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.

Skladujte ho na suchom mieste.

- Položte na rovný a stabilný povrch, aby ste zabezpečili správne váženie.

- Opatrne položte jedlo na váhu.

- Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.

- Neponorte spotrebič do vody alebo iných kvapalín, a vyhýbajte sa striekaniu vody; Používať na čistenie Vlhká handrička.

Popis

1. Telo
2. Zobrazenie stupnice
3. Kalibračné koliesko
4. Podpora
5. Kontajner

PREVÁDZKA

Zhromaždenie

- Odskrutkujte skrutky, ktoré držia priečnu podperu na Vrchol škály

- Vezmite priečnu podperu (4), zarovnajte otvory v podoprite otvormi na stupnici a upevnite ju skrútkovaním skrutiek, ktorú ste predtým vymazali.

- Umiestnite nádobu (5) na podperu (4) a pretreť ju fúrikom (3).

- Umiestnite váhu na stabilný povrch a položte na ňu kovovú nádobu (5).


- Ak váha neukazuje nulu kilogramov pri prázdnom, použite špeciálne tare koleso (3).

- Vložte jedlo dovnútra a prečítajte si zobrazenú hmotnosť.

Vďaka svojej veľkej kapacite (5 kg) a vážiacej panvici je táto váha obzvlášť vhodná na váženie ťažkých alebo objemných potravín, ako sú ovocie a zelenina.

ČISTENIE Čistite iba vlhkými, mäkkými handrami a neabrazívnymi detergentmi, aby ste nepoškodili vzhľad produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



- Maximálna nosnosť: 5 kg - Kus: 20 g
- Nerezová nádoba
- Možnosť používať rôzne nádoby vďaka kalibrácii