

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20062

POUŽÍVATEĽSKÁ

Technický model: A4350H



LINKA

Nerezová elektronická kuchynská váha

www.g3ferrari.it

ITA: INDEX

Návod na použitie	s. 2
G20062	s. 2
Displej	s. 3
Kľúčová funkcia	str. 3
Vkladanie batérií	s. 3
Operácia	s. 3
Poplachy	s. 4
Vypnite napájanie	s. 4
Upratovanie	s. 4
Technické vlastnosti	str. 4
Nakladanie s odpadovým elektrickým zariadením a elektronických zariadení	s. 16

UPOZORNENIA NA POUŽITIE

Nasledujú dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Túto brožúru si uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie treba považovať za nevhodné a nebezpečné. Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že spotrebič je neporušený. Ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte svoj servisný personál.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomínáme, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

V prípade poruchy a/alebo poruchy nezasahujte do spotrebiča. Pri akýchkoľvek opravách kontaktujte iba autorizované centrum a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť záruku.

- Nedotýkajte sa produktu ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach.
- Nedovoľte deťom ani osobám s postihnutím používať tento produkt bez dozoru.
- Položte na rovné, stabilné povrchy, aby ste zabezpečili správne váženie. Udržiavajte odstup približne 2 metre od mikrovlnných rúr v prevádzke, čo môže spôsobiť poruchy spôsobené elektromagnetickým rušením.
- Držte váhu mimo dosahu detí a mimo tepla a pary.
- Položte jedlo na váženie na tanieru alebo nádoby, nie priamo na váhu. Tieto nádoby jemne položte na váhu. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže v prípade poškodenia alebo rozbitia váhy zrušiť podmienky záruky.
- Po dokončení váženia uvoľnite váhu.
- Klávesy by sa mali stláčať jemne a len prstami.
- Ak sa displej nezapne, je pravdepodobné, že príčinou sú batérie: skontrolujte, či sú správne namontované a nie sú vybité.
- Nie na komerčné použitie. Len na domáce použitie.
- Neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny a nedovoľte, aby sa k nemu dostali kvapky vody; Na čistenie použite handričku mokrú. Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Nepoužívajte ju ako poličku na predmety.

NOMENKLATÚRA G20062

- 1 Tlačidlo ZAPNÚŤ a TARE
- 2 Základné
- 3 Displej LCD retroilluminat
- 4 Tlačidlo MODE
- 5 Telo
- 6 Nerezová vážiaca misa



DISPLEJ

Váha je zobrazená v strede.

Vpravo je jednotka merania.

Naľavo sú nasledujúce symboly, zač

T, indikátor prevádzky TARE



Indikátor prevádzky 0, NULA

-, záporná

hodnota MÓD: Režim váhy, režim objemu mlieka, Režim objemu vody

KLÚČOVÁ FUNKCIA

Tlačidlo ON/ZERO (1): Na zapnutie a vypnutie váhy, na taré

Tlačidlo MODE (4): Na zmenu režimu váženia

Tlačidlo UNIT (pod základom (2)): Na zmenu jednotiek merania

VKLADANIE BATÉRIÍ

Pod váhami je priestor na batérie.

Prevádzka stupnice vyžaduje prítomnosť 2 batérií AAA, 1,5V mini-stylus.

- Otvorte dvere potiahnutím zámku.
- Vyberte všetky vybité batérie.
- V priehradke tvar a symboly (+ -) označujú smer vkladania batérií, ktorý rešpektuje správnu polaritu napájacieho zdroja. Vložte obe batérie podľa týchto pokynov a symbolov na batériách a zatvorte kryt.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

- Vždy používajte AAA, 1,5V mini-stylus batérie.
- Dávajte pozor, aby ste vložili batérie podľa správnej polarity, inak by mohli unikajúť tekutiny a poškodiť váhu. Takéto poškodenie nie je kryté zárukou.
- Ak spotrebič dlhodobo nepoužívate, je vhodné batérie vybrať, aby sa predišlo ich vybitiu.
- Nech už ide o akýkoľvek typ vybitých batérií, nesmie sa vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Akýkoľvek typ vybitých batérií musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v príslušných zberných centrách.

PREVÁDZKA

Váženie

- Položte váhu na stabilný povrch. Položte misku (6) na váhu.
- Stlačte tlačidlo ON (1) a počkajte, kým sa na displeji objavia údaje viditeľné na obrázku na boku.
- Vykonajte váženie.

Tare / nulová funkcia

Funkcia tare by sa mala použiť, keď chcete vykonať postupné váženie pomocou rôznych nádob, alebo keď nádoba stojí na váhe a displej neukazuje nulu.


- Stlačte tlačidlo NULA (1)
- Ak sa na displeji (3) objavia "0g" a symbol T (alebo "0"), vážite sa.
- Ak displej (3) ukazuje "-----", znamená, že hodnota nie je stabilná. Počkej pár sekúnd.

Poznámka: Ak zapnete váhu AŽ PO umiestnení nádoby na vážiáciu panvicu, kalibrácia nie je potrebná.

Jednotky merania

Hmotnosť jedla môžete zobraziť v g (gramoch), lb:oz (libra: unce). Stlačením tlačidla UNIT pod základom (2) môžete vybrať jednotku merania.

Režim váženia



Stlačením tlačidla MODE (4) sa prepína z normálna hmotnosť na objem mlieka.  Objem vody a  Objem mlieka.

ALARMY

Prekročené maximálne zaťaženie

Váha dokáže vážiť jedlo až do 5 kg. Ak je táto hodnota prekročená, na displeji sa zobrazí "Err".

Pri príliš ťažkých nákladoch riskuje prasknutie váhy. Dávajte pozor na maximálny limit 5 kg.

Ak sa na váhu umiestnia ťažké kontajnery, maximálne zaťaženie sa zníži o hmotnosť kontajnera.

Indikácia nízkej batérie

Keď batérie dochádzajú, na displeji sa objaví symbol "Lo".

Vymeňte batérie za nové podľa odseku "Vkladanie batérií".

Err

Lo

VYPNUTIE NAPÁJANIA

- Automatické: Váha sa automaticky vypne, ak displej ukáže rovnakú váhu po dobu 2 minút.
- Manuál: Stupnicu môže používateľ vypnúť stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (1) na niekoľko sekúnd. Pre predĺženie výdrže batérie vždy po použití vypnite váhu.

ČISTENIE Čistite len vlhkými, mäkkými handrami a neabrazívnymi detergentmi, aby ste nepoškodili vzhľad produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: DC 3V (2 x AAA mini-stylus)
- Maximálna nosnosť: 5 kg, 11 libier - Rozdelenie: 1 g, 0,1 unce
- Displej LCD retroilluminato
- Tare funkcia / nulová úprava
- Automatické vypínanie
- Nerezová misa

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca zlikviduje produkt v súlade so zákonnými požiadavkami. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol zobrazený na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky novými smernicami zavedenými na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES) a že musí byť správne likvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedľňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou

CE

Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE